

Помогите Компьютер не видит USB

Послан Sokol41 - 13.01.2011 21:18

Всем привет

Компьютер перестал видеть любые устройства через USB

в диспетчере устройств все в норме все порты отображаются без ошибок

Думал вирус переустановил Виндовс второй диск отформатировал

не помогло помогите с решением очень нужно

За раннее благодарю за помощь

=====