#### Форум для настоящих чайников - Ячайник - сайт для настоящих чайников

перегрев ЦП	пе	рег	рев	ЦΠ
-------------	----	-----	-----	----

Послан самтехник - 15.06.2009 07:41

У меня процессор нагревается до 76градусов, подскажите как увеличить скорость вращения вентилятора ЦП, слышал можно ещё изменить направление вращения.

## RE: перегрев ЦП Послан hell - 15.06.2009 10:00

Как узнали, что до 76 градусов? Какой-то программой смотрели или в БИОСе? Раньше как было - грелся или нет? Что делали, что начал греться? Не разгоняли случаем ничего? Можно поменять настойки в БИОСе, но это всё пляски с бубном.

Решить проблему можно так:

- заменить термопасту (придется откручивать кулер)
- смазать кулер и промыть. точнее сначала промыть, потом смазать
- установить доп. вентиляторы в системный блок чтоб похолоднее было Если комп на гарантии нести в сервис.

------

### RE: перегрев ЦП

Послан самтехник - 16.06.2009 12:22

По порядку. Уменя стал отключаться комп ,посоветовали поставить EVEREST для контроля температуры, оказалось температура ЦП - 76,а вентилятор крутит 1800-2000 об/мин

\_\_\_\_\_\_

## **RE:** перегрев ЦП Послан hell - 16.06.2009 12:39

\_\_\_\_\_\_

Скорее всего в БИОСе у вас стоит что при достижении определенной температуры - комп сам выключается, чтобы не сгорел процессор. Это правильно! По поводу кулера - снять почистить, смазать. Еще посмотрите в программе Эверест какая модель мат. платы у вас и версия БИОСа. В идеале у вас должна быть книжечка к мат плате (дается в магазине) и там есть данные - можно через БИОС задать параметры кулера или нет.

В БИОСе может быть опция CPU Fan Speed - это скорость кулера. Еще может быть опция CPU Temp - это температура процессора, при которой система вырубается. Если вы отключите настройку слежения за температурой процессора, то он может перегреться и сгореть. Но т.к. все версии БИОСа разные, то этих опций у вас может и не быть.

В любом случае чистите кулер (если никогда этого не делали, то лучше в сервис), замените термопасту на процессоре и попробуйте поставить в системник дополнительно охлаждение. Еще как вариант - купить новый кулер. Возможно старый у вас уже умирает.

# Форум для настоящих чайников - Ячайник - сайт для настоящих чайников Создано: 20 May, 2024, 06:24